





Código Art. 2.2504.00.1107.00001

1615 ⋅ 2008 ⋅ 1 △

Muelles de aire comprimido según Norma VW



2491.12.



Los muelles de aire comprimido 2491.12. pueden emplearse como alternativa a muelles de gas, muelles helicoidales y de poliuretano, así como a la presurización inferior de la prensa.

Ventajas de los muelles de aire comprimido FIBRO:

- Alta fuerza inicial (en comparación con muelles de poliuretano) con un aumento de presión reducido.
- Construcción corta y compacta.
- Larga vida útil.
- Sin síntomas de compactación (fatiga).
- Recorridos considerables.
- De bajo mantenimiento.

Los muelles de aire comprimido se conectan a la red de aire comprimido de la planta (aire filtrado) a través de una válvula reguladora.

La conexión al aire comprimido de suministro continuo compensa automáticamente posibles fugas. De esta forma trabajan los muelles de aire comprimido siempre con un rendimiento óptimo y un mínimo de mantenimiento y de coste.

Funcionamiento

Accionándose el vástago del émbolo, se comprime el aire comprimido, mientras la válvula reguladora impide su retorno a la red de aire comprimido. El movimiento de retroceso aumenta la presión en el muelle, produciéndose un aumento de la fuerza. Cuando el muelle se desconecta de la red de aire comprimido, la válvula reguladora se abre y el aire comprimido sale del muelle.

Atención:

Los muelles de aire comprimido deben emplearse siempre con una válvula reguladora!



Muelles de aire comprimido 2491.12.00400. según Norma VW



2491.12.00400.

La fuerza inicial a max. 8 bar es de 400 daN.

Núm. de pedido Car	rera max.	I _{min.}	I
2491.12.00400.013.110	13	99	132
025.	25	111	156
038.	38	124	182
050.	50	136	206
063.	63	149	232
080.	80	166	266
100.	100	186	306
125.	125	211	356
160.	160	246	426

Nota:

Número de pedido para un juego de recambios: 2491.12.00400


Atención:

Mulles de aire comprimido deben emplearse únicamente con una válvula reguladora!


Medio de presión: Aire Presión de llenado máx.: 8 bar Presión de llenado mín.: 2 bar Temperatura de trabajo: 0 °C a +80 °C Aumento de la presión, en relación a la temperatura: Núm. máx. recomendado ± 3% / °C 40 (a 20°C) de carreras/min: Velocidad máxima de la

1,5 m/s (a presión máx. de llenado de 5,5 bar)


2491.12.00400.



pedir por separado: Válvula reguladora y tipo de conexión, ver página 6.








2491.12.00400.


Fuerza inicial del muelle según la presión de llenado

carrera del émbolo:



2491.12.00400.

Diagrama del aumento de la presión segun la longitud de carrera



2008 ⋅ 1 △

Muelles de aire comprimido zegún Norma VW




2491.12.00650.









Núm. de pedido C	arrera max.	I _{min.}	I
2491.12.00650.013.11	0 13	99	132
025.	25	111	156
038.	38	124	182
050.	50	136	206
063.	63	149	232
080.	80	166	266
100.	100	186	306
125.	125	211	356
160.	160	246	426

Nota:

Número de pedido para un juego de recambios: 2491.12.00650

Atención:

Mulles de aire comprimido deben emplearse únicamente con una válvula reguladora!

Medio de presión:
Presión de llenado máx.:
Presión de llenado mín.:
Temperatura de trabajo:
Aumento de la presión, en relación a la temperatura:
Núm. máx. recomendado de carreras/min:
Velocidad máxima de la carrera del émbolo:

Aire 8 bar 2 bar 0 °C a +80 °C


± 3% / °C

40 (a 20°C)

1,5 m/s (a presión máx. de llenado de 5,5 bar)


2491.12.00650.

Fuerza inicial del muelle según la presión de llenado



2491.12.00650.

Diagrama del aumento de la presión según la longitud de carrera



21618 ⋅ 2008 ⋅ 1 △



Muelles de aire comprimido según Norma VW



2491.12.01400.

La fuerza inicial a max. 8 bar es de 1.400 daN.

arrera max.	I _{min.}	1
) 13	140	178
25	152	202
38	165	228
50	177	252
63	190	278
80	207	312
100	227	352
125	252	402
160	287	472
	max.) 13 25 38 50 63 80 100 125	max Imin. 0 13 140 25 152 38 165 50 177 63 190 80 207 100 227 125 252

Nota:

Número de pedido para un juego de recambios: 2491.12.01400

Atención:

Mulles de aire comprimido deben emplearse únicamente con una válvula reguladora!

Medio de presión: Presión de llenado máx.: Presión de llenado mín.: Temperatura de trabajo: Aumento de la presión, en relación a la temperatura: Núm. máx. recomendado de carreras/min: Velocidad máxima de la carrera del émbolo:


Aire 8 bar 2 bar 0 °C a +80 °C

± 3% / °C


40 (a 20°C)

1,5 m/s (a presión máx. de llenado de 5,5 bar)


2491.12.01400.



pedir por separado: Válvula reguladora y tipo de conexión, ver página 6.









2491.12.01400.

Fuerza inicial del muelle según la presión de llenado



2491.12.01400.

Diagrama del aumento de la presión segun la longitud de carrera




2008 ⋅ 1 △

Muelles de aire comprimido Accesorios









Descripción:


La válvula reguladora tiene dos funciones: Llenado con aire comprimido y vaciado. La válvula trabaja como válvula de llenado, tan pronto que el muelle de aire comprimido se conecta a la red de aire comprimido.

Lo cual significa, que la válvula reguladora deja entrar aire en el muelle hasta igualarse las presiones del interior del muelle y la de suministro. Al interrumpirse el suministro continuo de aire comprimi-do, se abre la válvula reguladora y deja salir el aire.

En caso de una presión excesiva en el interior de la válvula (aprox. 28 bar), responde una función de exceso de presión en la válvula reguladora; la misma se abre y deja escapar el aire al exterior. Un exceso de presión puede producirse por ejemplo como consecuencia de una acumulación de agua condensada en el interior del muelle.


2491.00.43.01.01

Conexión recta G 3/8 para la válvula reguladora




2491.00.43.02.02

Conexión en ángulo G³/₈ para la válvula reguladora, giratorio



Aplicaciones:




Aplicaciones:


Pedir por separado:

2491.12.1001 Válvula reguladora

2491.00.43.02.02 Conexión en ángulo G 3/8

Conexión recta Ğ 3/8 para la válvula reguladora 2491.00.43.01.01









FIBRO GmbH

Elementos Normalizados

Postfach 11 20 DE-74851 Haßmersheim

August-Läpple-Weg DE-74855 Haßmersheim

Telefono +49 (0) 62 66 -73 -0*

info@fibro.de www.fibro.com



Mesas Circolares


Postfach 11 20 DE-74183 Weinsberg

Weidachstrasse 41 – 43 DE-74189 Weinsberg

Telefono +49 (0) 71 34-73-0* Telefax +49(0)6266-73-139 Telefax +49(0)7134-73-120 Telefax +49(0)6266-73-5238

> info@fibro.de www.fibro.com





Postfach 1120 DE-74851 Haßmersheim

August-Läpple-Weg DE-74855 Haßmersheim

Telefon +49 (0) 62 66 - 73 - 0*

info@fibro-gsa.de www.fibro-gsa.com





FIBRO

BP no 129 FR-93172 Bagnolet Cedex

19/21, rue Jean Lolive FR-93170 Bagnolet

Téléphone +33 (0) 1 43 62 1881 Télécopieur +33 (0) 1 48 59 17 47

info@fibro.fr www.fibro.com





FIBRO

BP no 129 FR-93172 Bagnolet Cedex

19/21, rue Jean Lolive FR-93170 Bagnolet

Téléphone +33 (0) 1 43 62 18 89 Téléphone +33 (0) 1 43 62 18 89 Télécopieur +33 (0) 1 48 18 73 46 Télécopieur +33 (0) 1 48 18 73 46

info@fibro.fr www.fibro.com





BP no 129 FR-93172 Bagnolet Cedex

19/21, rue Jean Lolive FR-93170 Bagnolet

info@fibro.fr www.fibro.com





FIBRO GmbH sucursal

Buechstrasse 10 CH-5027 Herznach

Telefon +41 (0) 62-878 18 80 Telefax +41 (0) 62-878 18 82

sales.ch@fibro.com www.fibro.com







FIBRO Inc.

P.O. Box 5924 US-Rockford, IL 61125

139 Harrison Avenue US-Rockford, IL 61104

Phone +1 815-229 13 00 Fax +1 815-229 13 03

info@fibroinc.com www.fibro.com





FIBRO ASIA Pte.Ltd.

121 Genting Lane, #02-02 SG-Singapore 349572

Phone +65-68463303 +65-68463302

info@fibro-asia.com www.fibro.com







DAUNERT · Maquinas-Herramientas, s.a.

c/. Tirso de Molina s/n esquina · c/. Albert Einstein Polígono Industrial Almeda · 08940 Cornellà · Barcelona

Teléfono 93.475.14.80 · Fax 93.377.64.64 info@daunert.com · www.daunert.com